

## Áættumat – Sunnuhlíð, samantekt

12.04.23

Fyrirtæki: Vigdísarholt

Hvar var áhættumatið gert: Sunnuhlíð

Hvenær var matið gert: apríl 2023

Hverjir framkvæmdu matið: Fanndís Fjöl意思dóttir, Kristján Sigurðsson, Kristín Harðardóttir, Bryndís Fanný Guðmundsdóttir.

Hvernig var matið framkvæmt: Stuðst var við vinnuumhverfisvísi fyrir hjúkrunarheimili, heimahjúkrun/-þjónusta, sambýli og þjónustuíbúðir.

Öllu starfsfólki var gefin kostur á að koma með athugasemdir.

### Áhætta metin há fyrir neðangreint

Öryggisblöð vantar vegna eins efnis í geymslu sem er varúðarmerkt. Þetta verður lagað í apríl 2023.

Hlíf vantar á hrærivél í eldhúsi sem getur valdið því að fólk fær skurð eða beinbrotnar. Hlíf á vélina verður keypt og verður hún komin á í júní 2023.

Útihurð við sjúkrahjálfun helst ekki opin nógu lengi, hurðin verður löguð sumarið 2023.

### Áhætta metin meðal

Lóðstaflataeki í sjúkrahjálfun, hætta á að fólk klemmi sig milli lóða. Er verið að skipta út fyrir HUR tæki.

Vantar ramp við neyðarútgang í sjúkrahjálfun, rampur verður settur hausið 2023.

### Áhætta metin lág

Erfitt getur verið að halda hitastigi réttu í húsinu. Það horfir til betri vegar vegna framkvæmda sem eiga að hefjast haustið 2023. Loftræstingin er stilt og þrífín reglulega.